

## Vedligehold af polyesterbelagte komponenter

Vedligehold af polyesterbelagte overflader vil begrænse sig til enkel rengøring.

Hyppigheden vil være bestemt af de krav, som stilles til de belagte komponenters udseende og udfærdigelse.

Rengøring foretages mindst hver 6. måned. Facader beliggende i nærheden af stærkt for-urenende kilder, såsom industriområder og ved kyster, skal rengøres mindst hver 3. måned. Ellers rengøring efter den miljøbelastning emnet er udsat for.

Vindueskarme og andre komponenter i jordhøjde bør rengøres oftere, f.eks. kan rengøring af vindueskarme foretages samtidig med pudsning af vinduesglas.

Rengøring af emner der normalt ikke er udsat for regnvand, skal rengøres oftere, da forureningen ellers vil kunne arbejde sig ned i overfladebelægningen.

Rengøring af polyesterbelagte komponenter udføres med vand tilsat svage (neutral pH-værdi) vaskemidler, evt. autoshampo med voks. Rengøringen bør foretages med blød børste eller blød svamp.

Sørg for grundig efterskylning med rent vand, da de fleste rengøringsmidler indeholder afspændningsmidler.

Vand aftørres med gummiskraber eller vaskeskind.

Vi anbefaler, at emnerne voksbehandles 1-2 gange pr. år, for at sikre en robust og glansfuld overflade

Brug af vaskemidler, som indeholder slibemidler eller opløsningsmidler, vil kunne skade be-lægningen.

Hård børstning eller skrubning vil kunne give skæmmende skader i polyesterbelægningen og må undgås.

I øvrigt henvises til pulverleverandørens henvisninger.